



**RISSBILDER IM BRUCHZUSTAND
BEI DEN VERSUCHEN AN EINSPRINGENDEN ECKEN**


Anlage 1




E1




E3




E5



E2



E4



E6